

Opis stanu technicznego autobusów komunikacji miejskiej przeznaczonych do sprzedaży:

I.p	Numer boczny	Marka i typ	Numer rejestracyjny	Rok produkcji	Stan licznika	Nr podwozia	Moc silnika	Następny termin badanie do	Uwagi
1.	069	Jelcz M101	LB 19914	2006	977 786 km	SUJ10100160000045	176KW	03.08.2025 r. Brak ważnych badań technicznych	Liczne ogniska korozji w układzie wydechowym, tarczy kół, nadwozia i kratownicy przetarty materiał na siedzeniach; porwane wykładziny podłogi; wyciek oleju: spod uszczelnień silnika oraz skrzyni biegów; zmurszałe: elementy gumowe i miechy poduszek zawieszenia; nadmierny sumaryczny luz przedniego zawieszenia; zużyty akumulator i opony
2.	065	Jelcz M101	LB 19060	2006	955 614 km	SUJ10100160000035	176KW	28.11.2025 r.	Liczne ogniska korozji w układzie wydechowym, tarczy kół, nadwozia i kratownicy; przetarty materiał na siedzeniach; porwane wykładziny podłogi; wyciek oleju: spod uszczelnień silnika oraz skrzyni biegów; zmurszałe: elementy gumowe i miechy poduszek zawieszenia; nadmierny sumaryczny luz przedniego zawieszenia; zużyty akumulator i opony

Autobus znajduje się na terenie zajezdni Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego przy ul. Brzegowa 2, 21-500 Biała Podlaska. W celu ustalenia terminu oględzin prosimy o kontakt z działem technicznym pod numerem tel. 514-602-823

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACYJNY
w Białej Podlaskiej Spółka z o.o.
21-500 Biała Podlaska, ul. Brzegowa 2
tel. 83 343 87 18, tel./fax 83 343 27 95
NIP 537-24-84-178

PROKURENT
Kierownik ds. eksploatacji

mgr inż. Marcin Mirończuk

PROKURENT
Stanisław Demczuk